

Techno Report

No188


インバーターのリニューアルは、お済ですか？

空気圧縮機に搭載されているSJ300インバータ該当機は生産が始まってから10年以上経過しており、未整備からのトラブルが発生する可能性があります。重要設備として稼働している空気圧縮機の整備をお勧めすると共にインバーターをリニューアルして安心稼働させませんか。弊社技術員にご相談ください。

下の写真はダストが付着した一例です。

コンデンサー等電子部品
にダストが付着し熱放出不能状態

機能停止の予兆です



電子部品
がきれいな状態



内部



ライン
停止



リニューアルをお勧めいたします

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5
本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221
太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156
埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

2020年9月発行

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させていただきますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。