

Techno Report

∞ ∞ テクノ レポート ∞ ∞

No 145

エアコン用『風雪対策用防護カバー』の紹介です

2月14日から15日にかけての**大雪**では、カーポートや農業用ハウスの破壊など様々な被害が出ました。エアコン関連では、**降雪によって室外機のファンランナーや熱交換器に着雪し、羽根やモータステを破壊、冷媒配管を破損させ、冷媒漏れという重大な故障が発生しています。**エアコンメーカーでは、室外機内部への着雪による故障や機能低下を防止するためのカバー、異物の侵入を防止するための網カバーなど、**様々な防護カバーを準備しています。**

今回の大雪を機に、**室外機の「風雪対策用防護カバー」の取付けを検討**してみませんか。

破 損 事 例

雪塊、氷塊落下による破壊



正 常 時



大 雪 時



防雪カバー取付事例写真



防雪フード取付事例



ショートサーキット対策
にも使えます

防風セット



防護ネット
背面用



正面用

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5 TEL 027-361-8111 FAX 027-361-3686

太田支店 TEL 0276-46-1348

埼玉支店 TEL 049-279-3011

問合せ先：CS部 / 長井、管理部 / 都木

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp> MAIL: m-takagi@mail.fujita-tec.co.jp (メール配信ご希望の方はこちらまで)

本紙は、弊社よりの納品書等の郵送時に同封させていただきますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。

2014年 3月10日発行

編集：都木