

# Techno Report

№160

## 末端(水中)フット弁の不具合を解消！

### 地上型フットバルブでメンテナンス性の向上

現場の課題

- ・錆による弁体の固着が激しい
- ・水槽の水を抜いてメンテが必要
- ・送水不良には早急な復旧が必要
- ・引き上げ点検するのに人数が必要  
また、段取りにコストが掛かる。

★こんな悩みはありませんか？  
是非ご相談下さい

地上に設置しているので、水槽から引上げずにメンテナンスができます

水中なので、さびなどによる**弁体の固着が発生**し、メンテナンスが非常に大変



錆びて動かない

数人での作業

水槽に入る危険



設置例



発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会  
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221  
太田支店 TEL 0276-46-1348 埼玉支店 TEL 049-279-3011 問合せ先：太田支店 メンテナンス課／中島宏樹

2016年7月発行

発行委員会

URL : <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は、弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。