

# Techno Report

大切な設備の予防保全に

No180

## 特殊な芯出しのお手伝いをします

軸継手の芯出し調整が重要です

大切な生産設備をより長く稼働させる為には、正確な芯出しが必要です。特に中間軸の長い継手や通常より高い精度が要求される場合に、有効な【レーザー式芯出し器】でお手伝い致します。お気軽にご相談ください。




レーザー芯出し機



弊社技術員芯出し作業



長い測定バーの自重によるダレ



Copyright TLV CO., LTD.

困ったな～

**お困りではないですか芯出し調整が可能かもしれません!?**

【レーザー芯出し機】

直進性の高いレーザーの特徴を活かし正確な芯出しが可能です。

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5

本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221

太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156

埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。

2019年11月発行