

Techno Report

No.181

レジオネラ症対策のご提案

今年も、群馬県でレジオネラ症患者数の増加が報告されております。

◆ 患者発生の状況

- ・県内のレジオネラ症患者報告は、8月時点ですでに昨年を上回る62名です。特に6.7月に集中して報告がありました。傾向としては、例年と同じく50歳以上(95%)、男性(87%)に多く発生しています。
- ・9月も8例の報告があり、注意が必要です。



「群馬県感染症情報(2019年 No.14)」より抜粋

レジオネラ症防止の基本は


『つけない! 増やさない! 吸い込ませない!』

温泉、浴場、加湿器など、感染源となる機器の点検整備をお勧めします。

浴槽循環配管化学洗浄

ろ過器から配管まで

消毒・洗浄




ろ過器や循環配管の内壁は生物膜が生成されやすく、レジオネラ属菌の温床となります。年1回以上は洗浄が必要となります。

- ・過酸化水素水の酸化力で消毒
- ・強力な発泡で物理的に生物膜を剥離・除去

配管高圧洗浄

強固な汚れに

物理洗浄



- 高圧噴射水で物理的に生物膜を除去。
循環配管以外の給湯・源泉などの配管洗浄も可能。
- ・温泉成分など強固な付着物、堆積物も剥離・除去
 - ・洗浄は水のみ使用、環境にも優しい
 - ・消毒はできない(高濃度塩素洗浄等と併用して補充)

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5

本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221

太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156

埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

2019年12月発行

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。