

# Techno Report

No194

## 換気口の汚れで換気不良になっていませんか？

網付の場合は油やほこりが付着しますと換気風量（給排気）の低下や換気扇の故障の原因となりますので、3ヶ月に1度を目安に清掃を行ってください。

### 設置場所を確認しましょう！

軒下にある場合は雨水がかかりにくいですが、鳥の避難場所となりフンで汚れる場合があります。




### 汚れを確認し、清掃しましょう！



ベントキャップ

※ベントキャップとは、外壁に設置する給気・排気の開口部に取り付ける蓋で、雨水の浸入や、虫の侵入を防ぐ機能を持っています。



網の清掃（前/後）



網詰まりによる外壁の汚れ

◆網が目詰まりしていると、排気不良やモーターの負担増、異常音発生などのおそれがあります。



新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と安全な機器ご使用のために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会  
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5  
本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221  
太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156  
埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

2021年5月発行

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。