

# Techno Report

No195

## 重要な回転機械の振動を管理！

軸受けへの振動ピックアップ取付けにより、いつでも振動診断が可能です。状態を把握し、機器の使用限界の判定や傾向管理が行えます。

外調機や循環空調機などの機器内部にファンが設置されている機器においては、稼動中における軸受けの状態把握が難しく、もし軸受け等の状態が悪化して運転継続が不可能となった場合は・・・与える影響が非常に大きくなります。



設備を停止し確認したら、軸受けが異常な状態だった！



そこで

常設振動管理のご提案



裏面へ

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会

2021年7月発行

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5

本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221

埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させていただきますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。

